

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАЛИПАНИЯ БРЫЗГ M-WELD

Не содержащее растворителя средство для предотвращения налипания сварочных брызг



ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАЛИПАНИЯ БРЫЗГ M-WELD - растворимая водой, не содержащая растворителя, негорючая, неопасная, готовая к применению жидкость синего цвета, разработанная для быстрого нанесения на разнообразные поверхности для предотвращения налипания брызг от сварки.

Преимущества

- Предотвращает налипание сварочных брызг на рабочие поверхности, улучшая внешний вид и покрытие сварочных поверхностей;
- Средство ратсворяется в воде, благодаря чему достигается экономия в применении и лёгкость
- Содержит полиэтиленгликоль (ПЭГ), эиульгаторы и ингибиторы коррозии;
- Предотвращает налипание сварочных брызг даже во время длительных и сложных сварочных операций
- Подходит для применения в механических, сборочных, производственных и ремонтных цехах
- не горюч
- Может применяться для автоматической высокотемпературной сварки

Сферы применения

- Подходит для применения в механических, сборочных, производственных и ремонтных цехах
- Разработано для применения при любых сварочных операциях, если требуется высокая чистота поверхности или где сварка проверяется отделом технического контроля

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовить поверхности к сварке
- Нанести неразбавленное средство на поверхности около места сварки
- После сварки излишки средства можно стереть тканью или смыть водой
- Если поверхности должны быть окрашены после сварки, необходимо их очистить и безжирить перед нанесением краски.

ЖИДКОСТЬ ПРОТИВ НАЛИПАНИЯ БРЫЗГ M-WELD

Не содержащее растворителя средство для предотвращения налипания сварочных брызг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	синий
Запах	слабый
Разводимость	растворяется в воде
Относительная плотность	1,03 при 20°C
Концентрация pH	7,5
Виды упаковки	500мл, флакон с пульверизатором, 20 л. 210 литров, крупнообъемная цистерна

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Хранить в контейнере в вертикальном положении, в стороне от проходов для предотвращения случайных повреждений при температуре от 0 °C до 40 °C

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Справочные материалы по здоровью доступны отдельно.